



R550 / R600 / R650 / R750

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Instruction d'utilisation

Instrucciones de uso

Istruzioni d'uso

Gebruiksaanwijzing

Instruções de serviço

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instrukcja obsługi

Návod k používání

Kullanım kılavuzu

Kezelési útmutató

Οδηγίες χρήσεως

Инструкция по использованию




www.rothenberger.com/manuals










R550 7.2655 230V 7.2863 110/115V

R600 7.2665 230V 7.2869 110/115V


R650 7.2670 230V

R750 7.2910 230V 7.2911 110/115V




G**OPERATION****1****2****3****4****I****1****3****H****CARE AND MAINTENANCE****1****II****5****6**

USE STANDARD SPIRALS




D


TO ADJUST THE HANDLE





R 650



R 750



10 MM SPIRALS



C

FIT TOOLS

>-<



1



2



click

3

<->



4



5



E

F

STAR

STOP

GENERAL

Technická data / Oblasti použití	R550	R600	R650	R750
Jmenovitý příkon	250 W.....	400 W.....	800 W	900 W
Pracovní otáčky	575 min-1.....	460 min-1	620 min-1	460 min-1
Hmotnost.....	15 kg	20,9 kg	22,8 kg	29,5 kg
Velikost spirály	ø16 mm	ø16/22 mm	ø16/22 mm	ø22/32 mm
Velikost spirály s příslušenstvím	ø8/10 mm	ø8/10 mm	ø8/10 mm	ø8/10/16 mm
Max. pracovní délka	40 m	60 m	65 m	80 m
Pracovní rozsah – průměr trubky	ø20-100 mm	ø20-150 mm	ø20-150 mm	ø20-200 mm
Třída ochrany	I	I	I	I
Typická vážená hodnota vibrací na ruce	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Typická vážená:				
Hladina akustického tlaku	75 dB(A).....	75 dB(A).....	80 dB(A)	80 dB(A)
Používejte chrániče sluchu! Hladina akustického výkonu 85 dB(A).				
Naměřené hodnoty odpovídají EN 50 144				

Použití ke správnému účelu

Stroje pro čištění potrubí se smějí používat pouze k čištění trubek s následujícími průměry:

R550: 20-100mm

R600-650: 20-150mm

R750: 20-200mm

Tyto stroje pro čištění potrubí jsou dimenzovány pouze pro krátkodobý provoz a smějí být proto v nepřetržitém provozu jen po dobu max. 15 min!

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

prvek pro ochranu obsluhy.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

Je nutné si procítat Všeobecné bezpečnostní pokyny v příloze Safety a porozumět jim (od strany 38)!

Spirálu zavádějte pouze přiloženou speciální ochrannou rukavicí.

Během čištění je nutné nosit gumové holínky (izolace).

Spirála se musí úplně vyjmout z držáku ještě předtím, než se zařízení zapne.

Připojení

Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.

Tento stroj se smí provozovat pouze přes proudový chránič s max. 30 mA svodového proudu.

Použití standardní spirály

(A)

Průměry a délky spirály, které lze použít, jsou uvedeny v technických datech.

Spirála se může rozdělit na jednotlivé části; dělení se provádí tak, že dělící klíč zasunete do otvoru ve spojce a spojku rozpojíte vytažením jejich částí do strany.

Používejte pouze tak dlouhé části spirály, jaké budete skutečně potřebovat!

1 Vyjměte spirálu zevnitř z držáku.

2 Spirálu protáhněte strojem.

3 Zezadu na stroj nasuňte ochrannou trubku a zajistěte ji.

Ochrannou trubku používejte vždy! Tato ochranná trubka slouží jako vedení spirály tlumící chvění a vibrace, jako lapač nečistot, resp. jako bezpečnostní

Použití spirály 8 mm / 10 mm

(B)

U úzkých trubek, resp. trubkových kolen použijte spirály 8 mm nebo 10 mm (příslušenství na objednávku).

1 Cca 30 cm spirály vytáhněte z adaptéra se zásobníkem.

2 Adaptér se zásobníkem zasuňte ze zadu do stroje a zajistěte jej pojistkou.

Brzdění adaptéra se zásobníkem se provádí vytažením ruční páky zcela nahoru.

Použití nástrojů

(C)

Podle druhu ucpání potrubí je možné na standardní spirálu upěvnit různé nástroje:

1 - Přímý vrták: Pro průzkum druhu ucpání.

2 - Vejčitý vrták: Může se díky své flexibilitě použít pro lehká ucpání textilem a celulózou; vytvarovaná vejčitá hlava vrtáku usnadňuje proniknutí v úzkých kolenech potrubí.

3 - Nálevkovitý vrták: Používá se cíleně pro pročištění ucpání textilem a celulózou. Díky své nálevkovité konstrukci má tento nástroj velký akční rádius a může se také použít jako nástroj pro vyproštění spirál, které uvízly v potrubí.

4 - Vidlicová řezná hlava: K vydrhnutí tukových usazenin nebo k rozmlépnění hadrů a podobných materiálů

5 - Vrták s lopatkou hlavou: Speciální zahnutý nástroj pro čištění potrubí ucpané kaly nebo námosy písku

Upevnění: Nástroj nasaděte na spojku tak, aby zaklapla pojistka.

Sejmutí: Dělící klíč zasuňte do otvoru a nástroj vysuňte do strany ze spojky.

Přemístění ruční páky

(D)

R 650

Ruční páka se může libovolně umístit nahoře nebo na boku zařízení.

Přemístění páky do pozice na boku: pouzdro stiskněte dolů, páku vytáhněte a zasuňte do bočního otvoru.

Přemístění páky do horní pozice: Páku vytáhněte, pouzdro stáhněte dolů, páku zasuňte a pouzdro opět nechte zaklapnout.

OPERATING

R 750

Ruční páku je možné otočit dopředu, aby se dal stroj lépe táhnout.

Pouzdro stlačte dolů, páku vytáhněte, otočte ji o 180° a opět nasadte.

Přenášení stroje

(E)

K přenášení se může aretovat ruční páka: ruční páku přítom stiskněte a vytáhněte aretaci. Pro uvolnění aretace krátce stiskněte ruční páku.

Zapnutí / vypnutí

(F)

Motor zapněte resp. vypněte spínačem:



Motor je vypnuty.



Chod vpravo; uvolnit ucpávku.



Chod vlevo; vyprostit vzpříčenou spirálu.

Stisknutím ruční páky dáte impuls k otáčení spirály.

Obsluha

(G)

Zasuňte vhodnou spirálu, upevněte ochrannou trubku a připevněte vhodný nástroj.

1 Stroj postavte cca 50-80 cm před otvor potrubí, které se má čistit.

Spínačem nastavte stroj na pravý chod.

2 Spirálu zasuňte do potrubí, do hloubky cca 500 mm. Stiskněte ruční páku, spirála se otáčí.

△ Spirálu zavádějte pouze přiloženou speciální ochrannou rukavicí.

Ruční páku opět uvolněte a spirálu zasuňte dál do potrubí.

Tento postup opakujte, dokud neucítíte zpětný tlak; dosílí jste k místu ucpání.

3 Spirálu vytahujte z přístroje pouze do té míry, aby byla spirála předpnutá do oblouku (pracovního oblouku). Stiskněte ruční páku a na pracovním oblouku tlačte spirálu proti ucpání.

Pokud je spirála zasunutá do potrubí tak daleko, že se uvolnilo prnutí v pracovním oblouku, uvolněte ruční páku, vytáhněte spirálu ze stroje a vytvořte nový pracovní oblouk.

4 Tento postup opakujte, dokud není ucpání trubky odstraněno; ruční páku pak uvolněte a spirálu vytáhněte. Pokud jde vytahování spirály obtížně, stiskněte ruční páku a spirálu nechejte krátce protocít.

■ Pokud se nástroj zablokuje v ucpaném místě, uvolněte ruční páku a stroj přepněte na levý chod. Pohybem spirály sem a tam uvolněte pomocí ruční páky nástroj z ucpaného místa.

SERVICE

(H)

Ošetřování a údržba

Před zahájením všech prací vytáhněte síťovou zástrčku!

Stroj namázejte univerzálním tukem na 2 mazacích místech:

Mazací místo 1: každých 5 provozních hodin.

Mazací místo 2: každých 100 provozních hodin; odšroubujte přitom kryt na levé straně.

Stroj pravidelně čistěte.

Po každém použití je nutné spirály a nástroje vyčistit a nakonzervovat. Doporučujeme k tomu naš speciální přípravek "ROWONAL".

Další údržbu, renovaci a opravy smí provádět pouze odborná servisní opravna autorizovaná pro výrobky značky ROTHENBERGER.

(I)

Výměna upínacích čelistí

Pokud se už spirála během provozu neotáčí a prokluzuje, jsou už opotřebované upínací čelisti a je nutné vyměnit:

1 Odšroubujte pravý kryt

2 Vyjměte ucpávku s uzávěrem. Povolte kontramatici a seřizovacími šrouby otáčejte dozadu, až se uvolní pružiny upínacích čelistí.

3 Ruční páku vytáhněte nahoru a podržte ji, upínací čelisti vyměte; čelisti přitom stiskněte k sobě.

4 Nasadte nové upínací čelisti.

5 Seřizovací šrouby utáhněte do té míry, aby bylo ještě možné protáhnout maximální průměr spirály. Utáhněte kontramatici a nasadte ucpávku s uzávěrem.

6 Připevněte kryt.

Příslušenství

Vhodné příslušenství a formulář objednávky najdete od stránky 58.

Likvidace

Součásti tohoto přístroje jsou hodnotný materiál a mohou se předat k recyklaci.

K tomu slouží schválené a certifikované recyklacní firmy. Ohledně ekologické likvidace součástí, které nelze recyklovat (např. elektronický šrot), se prosím informujte u svého příslušného úřadu pro likvidaci odpadu.